

PANCING® ZINC CHROMATE



Adalah Cat anti karat yang berfungsi sebagai primer (sebelum top coat), diformulasikan secara khusus dengan bahan-bahan pilihan terbaik untuk melindungi metal (besi, baja) dan mencegah / mengurangi timbulnya karat.

Keunggulan-keunggulan

- Dapat mencegah timbulnya karat.
- Memiliki daya rekat ke permukaan yang bagus.
- Tahan lama.
- Tahan sinar matahari dan cuaca.

Komposisi :

- Pewarna : Pewarna Non timbal, mineral khusus kualitas premium.
- Pelarut : Solvent.

Informasi Produk

Aplikasi	Pengenceran	Waktu kering	Daya sebar teoritis
Kuas/ roll/ spray.	Tambahkan 10-20% Thinner B Special untuk pengecatan dengan kuas / roll. Tambahkan 20-30% Thinner B Special untuk pengecatan dengan spray.	Waktu kering sentuh : 60 menit. Waktu untuk pengecatan berikutnya : 4 jam. <i>(waktu kering bervariasi tergantung pada suhu ruang dan sirkulasi udara).</i>	6– 10m ² / kg (per lapis).

Aturan Pakai

- Bersihkan permukaan yang akan di cat dari debu, karat, minyak, kotoran, dsb.
- Aduk cat hingga rata.
- Encerkan dengan Thinner B Special sesuai petunjuk pengenceran.
- Aplikasikan 2 - 3x lapisan dengan kuas /spray secara merata pada permukaan yang sudah dibersihkan sesuai ketebalan yang diinginkan.
- Setelah kering selama 2 jam, amplas halus dengan kertas amplas No.400. Aplikasikan sekali lagi secara merata di atas lapisan cat yang pertama.
- Biarkan kering sempurna sebelum mengaplikasikan lapisan top coat.

PANCING® ZINC CHROMATE

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup

SSHE (Safety, Security, Health, and Environment)

- Kemasan cat harus selalu tertutup rapat dan jauh dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan, minuman, dan makanan hewan.
- Pastikan ada ventilasi yang baik selama pengecatan dan pengeringan.
- Sebaiknya gunakan pelindung mata saat pengecatan.
- Bila terkena mata, cuci segera dengan air yang banyak dan segera berobat ke dokter.
- Hindari kontak dengan kulit. Bersihkan percikan cat di kulit dengan sabun, air atau pembersih kulit.
- Kemasan cat harus dalam keadaan berdiri selama pengangkutan.
- Simpan di tempat yang sejuk.
- Jangan membuang sisa cat di got atau anak sungai, buanglah ke tempat-tempat yang diijinkan menurut peraturan yang ada.
- Jangan menghirup uap produk / uap semprotan produk.
- Bila tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.